UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION RANGE
INSTRUCTIONS FOR USE

250BU

250BU-06 6
250BU-07 7
250BU-08 8
250BU-09 9
250BU-10 10
250BU-11 11

EN388:2016+A1:2018

1	2	3	4	5
3	100	500	2000	8000
1 b	b	1,2	5,5	10
2 c	10	25	50	75
1 d	20	60	100	150
X e	A	B	C	D

EN511:2006

1	2	3
0,10 x1,176	0,15 x1,176	0,22 x1,176
0,025 x0,<0.050	0,050 x0,<0.100	0,100 x0,<0.150
X	h	j

EN407:2020

1	2	3	4	5	6
X	x15	x30	x60	x120	x240
X	k	100	200	300	500
X	1	24	≥7	≥10	≥18
X	m	27	≥20	≥50	≥95
X	n	≥10	≥15	≥25	≥35
X	o	30	60	120	200

ISO EN 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	EN ISO 374-4 (%)
A	X	X
B	X	X
C	X	X
D	X	X
E	X	X
F	X	X
G	X	X
H	X	X
I	X	X
J	X	X
K	X	X
L	X	X
M	X	X
N	X	X
O	X	X
P	X	X
Q	X	X
R	X	X
S	X	X
T	X	X

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018, Category II

EN

The EU type examination conducted by: Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U. C/ Germán Benacer 4 03203 Elche (Alicante), ES (notified body number 2865).

EN 388:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves must-have tested in the palm area. You are advised to test the whole glove. Contact abrasion: Contact accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the protection provided against chemicals. Chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the sample is taken from the cuff). Material or seam ruptures in the glove during the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from those under which the protection was tested. Temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Moreover, degradation may also shorten the protection time. Contact with chemicals may also reduce the mechanical properties of protective gloves. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in mechanical performance of the glove material when in contact with the chemical. Degradation levels are based on measurements under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(s) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Cut resistance - TDM test [Newton] (f) Impact protection (p) Protection against small parts. The cut test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with both EN 388 and TDM cut resistance). Impact protection: Gloves with impact protection (p) are tested and found to be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (h) Permeability of water [Impermeable - Pass/Fail]. **Notes:** Gloves may have their suitable properties where wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** Pain is applicable to the whole glove including the fingers and palm but not the fingertips if applicable. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the duration of the exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Convective heat [Heat Transfer Index - seconds] (l) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (m) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass - grams]. **Notes:** The glove comes into contact with a heat source. Gloves are tested for their resistance against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, it is the end of the glove that is tested against the molten metal (palm or back of hand) and not the tip of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be ruled out that molten metal may be able to flow into the glove. Immediate removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves are designed for use in low risk mechanical hazards. Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more tests the overall classification may be necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 5 years from the date of manufacture. **Cleaning:** Do not washing. **Storage:** Keep in a dry and cool place, protected from sunlight and away from aggressive agents. Wrap storage, the mechanical properties do not change from the date of manufacture. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning recommendations:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance. **Warning:** Pain is applicable to the whole glove including the fingers and palm but not the fingertips if applicable. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the duration of the exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

Warnings: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves are designed for use in low risk mechanical hazards. Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more tests the overall classification may necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 5 years from the date of manufacture. **Storage:** Keep in a dry and cool place, protected from sunlight and away from aggressive agents. Wrap storage, the mechanical properties do not change from the date of manufacture. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning recommendations:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance. **Warning:** Pain is applicable to the whole glove including the fingers and palm but not the fingertips if applicable. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the duration of the exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

Conformity of the EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018, Category II

PT

Vistoel aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, van de Europese normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018, Categorie II

Zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej, wprowadzonym do prawa brytyjskiego i zmienionym, poprzez normy europejskie EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018, Kategoria II

Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U. C/ Germán Benacer 4 03203 Elche (Alicante), ES (numer jednostki zatwierdzonej 2865).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Gdy oznaczony poziom to X, oznacza to, że rękawice nie zostały przetestowane lub metoda testowa nie jest odpowiednia. Rękawice zostały przetestowane w obszarze kciuka. Zalecia się zachowanie ostrożności. Zawiera izoizotiazolinon (mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolu-3-onu [EC nr 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazolu-3-onu [EC nr 220-239-6] (3:1)). Może powodować reakcję alergiczną. Informacje te nie odzwierciedzą rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek wykonanej z materiału (materiałów) o grubości 400 mm. Chemiczna odporność rękawic może się zmienić w wyniku ich zużycia, zgięcia, przetarcia, zanieczyszczenia, nieprawidłowego użytkowania i innych czynników. Dane techniczne dotyczą nowych rękawic. Przed użyciem dokonać oględzin rękawic. Dane techniczne dotyczą nowych rękawic. Rękawice ochronne o zmienionej strukturze mogą zmniejszyć ochronę przed zagrożeniem. Ponadto, degradacja może skrócić czas ochrony. Kontakt z chemikaliami może także zmniejszyć mechaniczne właściwości rękawic ochronnych. Dla żrących chemikaliów degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia przy wyborze rękawic odpornych na chemikalia. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają żadnych wad lub nieprawidłowości. Zalecamy zachowanie tej instrukcji do celów referencyjnych. Poziomy degradacji EN ISO 374-4:2019 Poziomy degradacji wskazują na zmianę czasu przebicia wskazanej po wystawieniu na na działanie wskazanej substancji chemicznej. Czas przebicia został oceniony w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do testowanej próbki. Przechowywanie: przechowywać w suchych warunkach z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ciepła. Zalecia się zachowanie tej instrukcji do celów referencyjnych.

EN 388:2016+A1:2018 Zagrożenia mechaniczne (a) Odporność na ścieranie (b) na przecięcie – test Coupe (c) Odporność na rozerwanie (d) Odporność na przebicie (e) Odporność na przecięcie – test TDM. W przypadku łączenia się ostrza podczas badania odpornością na przecięcie wynik badania coupe są jedynie orientacyjne, natomiast odporność na przecięcie TDM jest właściwym rezultatem (dotyczy produktów, dla których przedstawiono zarówno wynik badania EN, jak i TDM). Rękawice spełniają wymogi odporności na przebicie mogą być bezpieczne do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takim jak igły do iniekcji. W przypadku ochrony przed uderzeniami, obszarem chronionym jest przed wszystkim dłoń. Ochrona nie dotyczy palców. Wyściełanie na grzbiecie dłoni i palcach nie zapewnia ochrony palców.

EN 511:2006 Ochrona przed zimnem (f) Odporność na zimno konwekcyjne [izolacja termiczna I_{clo} in m^2 K/W] (g) Odporność na zimno kontaktowe [Odpór cieplny R in m^2 K/W] (h) Przepuszczalność wody [Przenikanie wody]. Rękawice mogą zachowywać swoje właściwości ochronne w mokrym środowisku. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać więcej informacji na temat określenia maksymalnego dopuszczalnego narażenia użytkownika. **Ostrzeżenie:** W przypadku rękawic wielowarstwowych poziomy wydajności dotyczą jedynie zewnętrznej warstwy. Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

EN 407:2020 Ryzyko termiczne (i) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia [Od momentu pojawienia się płomienia - sekundy] (j) Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia [Czas tlenia - sekundy] (k) Ciepło konwekcyjne [Transfer ciepła HTI (sekundy)] (l) Ciepło promieniowania [Transfer ciepła HTI (sekundy)] (m) Strzelające kawałki stopionego metalu [Liczba kropli] (n) Duże rozpryski stopionego metalu [Masa stopionego metalu (w gramach)]. Rękawice nie powinny mieć kontaktu z otwartym płomieniem. Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozprysku stopionego metalu użytkownik powinien natychmiast opuścić miejsce pracy i zdjąć rękawicę. Rękawice ochronne nie zawsze eliminują ryzyko oparzenia. Natychmiastowe usunięcie produktu wymaga interwencji osoby trzeciej. Rękawice nie są przeznaczone do stosowania w mokrych warunkach. **Ostrzeżenia:** Nie stosować na tych stanowiskach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Zalecenia: Nie stosować na tych stanowiskach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Ostrzeżenia: Nie stosować na tych stanowiskach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Nie stosować na tych stanowiskach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Nie stosować na tych stanowiskach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Zalecenia: Nie stosować na tych stanowiskach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Rekomendacje: Nie używać ich w takich miejscach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Rekomendacje: Nie używać ich w takich miejscach pracy, na których poziom ryzyka mechanicznego dla celowej przekracza wskazane poziomy ochrony. **Ostrzeżenie:** Rękawice te powinny być używane tylko przy niskim ryzyku powtarzalnych ciosów mechanicznych. **Ostrzeżenie:** Zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka przed użyciem, aby zapewnić właściwy poziom ochrony. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice powinny być wymienione po pierwszej oznace zużycia. **Ostrzeżenie:** Rękawice testowane tylko na "małe rozpryski stopionego metalu" nie nadają się do prac spawalniczych. W przypadku dużej ilości stopionego metalu, w razie rozpryskuzużycia. **Obsolescence:** Jeśli przechowywane we właściwych warunkach właściwości mechaniczne nie ulegają zmianie od daty produkcji. Do transportu i konserwacji nie jest wymagane specjalne opakowanie, ale produkt musi pozostać płaski. **Ostrzeżenia:** Ból jest zastosowany do całej rękawicy, w tym palców, ale nie opuszczających fiszbin. Zalecamy, aby użytkownik przed użyciem rękawic, wyrobów wełnianych, przędzi wełnianej, zimnej i samopoczucie osoby, wpływ innej odzieży ochronnej, rodzaju pracy (praca ciągła, praca sporadyczna), poziom aktywności, wymagania zręczności, kontakt z zimnymi przedmiotami oraz kontakt z mokrymi lub suchymi przedmiotami.

Conform cu Regulamentul de UE 2016/425 pentru EIP, la care s-a trecut prin legislația britanică și modificat, prin standarde europene EN ISO 21420:2020 și EN388:2016+A1:2018, Categoria II

RO

Sertifikat EU-verordening 2016/425 voor PBM, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, van de Europese normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018, Categorie II

Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U. C/ Germán Benacer 4 03203 Elche (Alicante), ES (gecodificerd organ met nummer 2865).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Wanneer de markierte Werk X ist, betekent dat, dass der Handschuh nicht getest wurde oder die Testmethode nicht geeignet ist. Die Handschuhe wurden im Bereich des Daumens getestet. Es wird empfohlen, diese Verpackung zum Nachschlagen aufzubewahren. Der Handschuh enthält Beschleuniger, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen an Proben aus dem Handschuh (mindestens 400 mm) - hier wird auch der Handschuhmaterialien (mindestens 400 mm) - das nachweist, dass die Handschuhe entsprechen der Anforderungen der Richtlinie 2016/425 und der Norm EN 374-1:2016+A1:2018 Kategorie III. Die Beständigkeit wird bei Gemischen nur für den Teil der Probe bewertet, der am stärksten beansprucht wird. Die Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen kann sich aufgrund von Abnutzung, Biegung, Verschmutzung, Verschleiß, Reibung, Abnutzung durch den Kontakt mit Gegenständen und Temperatur verringern

Съответства на Регламент 2016/425 на ЕС за личните предпазни средства, както е внесен в законодателството на Обединеното кралство и изменен, чрез европейски стандарти EN 2140:2020 и EN388:2016+A1:2018.
Категория II

Изследователска на тата на ЕС, взаимодейство от: Eurofins Textile Testing Suisse, S.L.U. C/ Germán Bernácer 4 03203 Elche (Alicante), ES (издадено срок № 2865).

EN 374-1:2016+A1:2018 Ръкато маркирано чевко в X, това означава, че ръкавицата не е била тестована или не отговаря на изискванията за ниско ниво на ниодина. Ръкавицата е подходяща за употреба при ниско ниво на заплаите тама опасвоа за спрвоа. Съхраява уоорстете, колто когато да предаовяват апаратнте реакции. Тъам нтофрмация не трябва дадеа ръкавицата предоставя ниско ниво на ниодина. Ръкавицата е подходяща за употреба при ниско ниво на заплаите тама опасвоа за спрвоа. Хемическата устойчивост е оценена в лабораторни условия от проби, взети само от дланта на ръката. Ако е необходимо, е ръка или по-голяма от 400 мм - начало на ръцете (по-дълъг от ямашкет) и се отнася само за тестваните химикали. Тя може да бъде различна, ако химикатите с изследвани е по-тежка. Препоръчва се да се проверят дали ръкавицата е подходяща за тази цел, преди да бъде използвана на работното място. Ако дадена ръкавица се разкъсва от взаимодействие на тестваните химикали, ръкавицата не е подходяща за тази цел. Ръкавицата трябва да бъде изхвърлена и заменена, ако е налице видимо замърсяване, разкъсване, пукнатини, деформация, промяна в цвета или твърдост. Движенията, злоупотребата, грубото, ръчното, ръчното от контакта с химикали, и т.н. могат значително да намалят действителното време на употреба. При оценяване на химикали, устойчивостта на ръкавицата може да бъде ниска поради факта, че материалът е бил в контакт с тези химикали, които не представляват интерес за вашата работа. Ръкавицата е била тестована при 23°C (+/- 2°C). Ръкавицата е била тестована за всякакви химикали, които могат да бъдат предвидени за тази цел.