UNIGLOVES
NITREX

HAND PROTECTION RANGE

INSTRUCTIONS FOR USE

241WP0

241WP-06 6
241WP-07 7
241WP-08 8
241WP-09 9
241WP-10 10
241WP-11 11

EN388:2016+A1:2018

1	2	3	4	5
4	a 100	500	2000	8000
X	b 1.2	2.5	5	10
4	c 10	25	50	75
2	d 20	60	150	-
B	e A	B	C	D

EN 374-3:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X

EN511:2006

1	2	3
X	0.10 x0.176 +0.15	0.15 x 0.176 -0.22
X	0.025 x0.<0.050	0.050 x0.<0.100
X	h	

EN ISO 374-1	
X	
A	X
B	X
C	X
D	X
E	X
F	X
G	X
H	X
I	X
J	X
K	X
L	X
M	X
N	X
O	X
P	X
Q	X
R	X
S	X
T	X

EN407:2020

1	2	3	4	5	6
X	≥15	≥7	≥3	≤2	X
X	≥100	250	350	500	X
X	≥1	≥4	≥7	≥10	≥18
X	≥30	≥75	≥120	≥150	≥195
X	n	≥10	≥15	≥25	≥35
X	X	X	X	X	X

PT

Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, tal como transposto para o Reino Unido por SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777).

Categoria II

O nosso ser tipo UE realizado por: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado 4 X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Acrenoilhe-se a conservar esta embalagem para referência. Contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Luvas de protecção contra riscos químicos, ou parte da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras de luvas novas e sem qualquer tipo de uso. Cabe ao comprimento da luva é igual ou superior a 400 mm - onde o cano também é testado) e dizz respeito apenas à substância química testada. Pode ocorrer uma redução do desempenho da substância química em condições de trabalho reais, devido a luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste, dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Quando usadas, as luvas de protecção podem ferir-se e perder a resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, aderência, fricção, degradação causada pelo contato químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes da utilização, inspeccione as luvas quanto possível defeitos ou rasgões. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à penetração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e não deve ser usada para predizer como estas embalagens vão reagir em condições reais.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão (Rotações) (b) Resistência ao corte (Índice) (c) ao rasgo (N) (d) Resistência à perfuração (N) (e) Resistência ao teste de corte TDM (N). Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no coup-test são apenas indicativos, ao passo que, os resultados do teste TDM os são resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte testados EN ISO como TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a proteção não se aplica ao dedo. O acidoladhesivo das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento Térmico Iₜᵢₗ em m² K/W] (g) Resistência ao frio por contato [Resistência térmica R em m² K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração de água]. As luvas podem perder as suas propriedades isolantes se ficarem molhadas. Consulte o fabricante para mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do ao utilizador. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis à luva toda, e não a cada camada. Por favor, consulte a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de proteção usadas pela pessoa, tempo de trabalho, atividade e dificuldade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou seco ao selecionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de contato [Temperatura de contato °C] (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor T_{50} (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal fundido [Número de gotas] (o) Grandes salpicadas de metal fundido [Metal fundido (g)]. As luvas não devem entrar em contato com uma chama nua. **Atenção:** Não use luvas que estejam danificadas ou que tenham sido modificadas. Luvas testadas apenas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve abandonar imediatamente a luva. Não use luvas que estejam ou possam estar em contato com eletricidade. Não use luvas que pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida em caso de emergência. Consulte o fabricante para informação da luva do produto para obter mais detalhes. Não use luvas que tenham sido utilizadas em condições líquidas.

Recomendações: Não utilizar em ambientes em que a vivar de risco mecânico a cotim exceda os níveis de tensão indicados. **Advertência:** Este tubo não deverá ser usadas quando há risco de arrebentamento por partes móveis das máquinas. **Alergia:** contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Não utilizar em caso de alergia a estes produtos. Não utilizar em caso de ferimentos ou lesões cutâneas. Não utilizar em caso de exposição a radiações ionizantes. Não utilizar em caso de exposição a produtos que possam provocar danos genéticos ou cancro. Não utilizar em caso de exposição a produtos que possam comprometer a fertilidade. Não utilizar em caso de exposição a produtos que possam comprometer a fertilidade. Não utilizar em caso de exposição a produtos que possam comprometer a fertilidade. **Vida útil:** Não pode ser especificada e depende da aplicação e da responsabilidade do utilizador. **Limpeza:** Limpar com um pano seco. **Armazenagem:** Guardar em um local seco, longe da luz solar direta e do calor. Acrenoilhe-se a conservar esta embalagem para referência. Contém acelerados que podem causar reações alérgicas.

NL

Voldoet aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving door SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (keuringsinstantie 2777).

Categorie II

Het EU-typeonderzoek wordt verricht door: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (erkend organisaatienummer 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Als het aangeduide niveau X is, betekent dit dat de handschoen niet werd getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking als nadere aan te bewaren. Bevat versnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. Chemische beschermingshandschoen of een werkelijke beschermingsgedeelte op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuiverе chemicaliën. De chemische resistentie is onder laboratoriumomstandigheden bepaald aan de hand van monsters van nieuwe handschoenen. Cbe lengte van de handschoen (behalve in geval van handschoenen van minder dan 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de getestte chemische stof. Het kan anders zijn dat de chemische resistentie van de handschoen wordt verlaagd door de verschillende omstandigheden op de werkplek, bijvoorbeeld de temperatuur, de mechanische belasting, de duur van de blootstelling, de fysieke toestand van de handschoen en de eigenschappen van de chemische stof als geval van mengsels. Controleer de handschoen voor gebruik op eventuele gebreken of tekenen van slijtage. Gebruik de handschoenen niet wanneer ze zijn beschadigd of versleten. Kunnen de werkelijke gebruikstijd aanzienlijk verkorten. Bij corrosieve chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn die van de keuze van de handschoen beïnvloedt. Controleer de handschoenen voor gebruik op defecten of tekenen van slijtage. EN ISO 374-4:2019 De degradatieniveau's geven de verandering in de perforatiesterkte van de handschoen aan na blootstelling aan de desbetreffende chemische stof. De perforatiesterkte is geëvaluеerd onder laboratoriumomstandigheden en kan niet worden gebruikt om de levensduur van de handschoen onder reële omstandigheden te voorspellen. Ontwerpen van de handschoen, de aanwezigheid van andere chemicaliën en de aanwezigheid van andere mechanische belastingen kunnen de levensduur van de handschoen aanzienlijk verkorten. Controleer de handschoen voor gebruik op defecten of tekenen van slijtage. De vulling op de rug van de hand en de vingers bieden geen bescherming.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve koude [Thermische isolatie Iₜᵢₗ in m² K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m² K/W] (h) Waterdichtheid [Penetratie van water]. Handschoenen kunnen hun isolerende eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over hoe bepalen van de maximale toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij handschoenen met meerdere lagen zijn de prestatieniveaus van toepassing op de hele handschoen. Wanneer alle lagen van de handschoen PBM's zijn, moeten de prestaties van de handschoen van de hele handschoen, omstandigheden, de windsnelheid, de gezondheid en het welzijn van de persoon, het effect van andere beschermende kleding die door de persoon wordt gedragen, de fysieke toestand van de persoon, de activiteit en de moeilijkheid, de vereiste bewegelijkheid, het contact met koude voorwerpen en het contact met natte of droge voorwerpen.

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Bepertekt vlamuitbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Bepertekt vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Contactwarmte [Contact temperatuur °C] (l) Convectiewarmte [Transmissie warmte (Warmteoverdracht) (seconden)] (m) Stralingswarmte [Warmteoverdracht T_{50} (seconden)] (n) Kleine spatten gesmolten metaal [Aantal gesmolten druppels] (o) Grote spatten gesmolten metaal [Gesmolten metaal (g)]. Handschoenen mogen niet worden gebruikt wanneer het risico bestaat dat ze verstrikt raken door bewegende delen van machines. **Waarschuwing:** Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt wanneer het risico bestaat dat ze verstrikt raken door bewegende delen van machines. **Waarschuwing:** Gebruik geen beschadigde handschoenen. Controleer de handschoenen voor gebruik op defecten of tekenen van slijtage. Niet gebruiken in de nähe van ontvlammbare materialen of in een ontvlammbare atmosfeer. **Waarschuwing:** Gebruik geen beschadigde of versleten handschoenen. Controleer de handschoenen voor gebruik op defecten of tekenen van slijtage. **Veroudering:** Bij zuiver opslag zullen de mechanische eigenschappen niet verandеren tot 3 jaar na de fabricagedatum. **Levensduur:** Kan niet worden bepaald op basis van de gegevens van de proef of op basis van ervaring met de stof of de mengsel van stoffen waarvoor de handschoen is bestemd. **Onderhoud:** Niet van toepassing. **Opslag:** Bewaren op een droge en kuuls plaats, beschermd tegen zonlicht en andere agressieve zoiflen. Bij juiste opslag verwachten de mechanische eigenschappen van de handschoen van de handschoen van de handscho

241WP

BG

Мембрана за измерване на абсолютно налягане с ниска стойност, свързана с вградена в високоефективна неръждаема стомана с ниска стойност, чрез електрическо съединение, чрез електрическо съединение, чрез електрическо съединение