UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION RANGE
INSTRUCTIONS FOR USE

340RF

340RF-06 6
340RF-07 7
340RF-08 8
340RF-09 9
340RF-10 10
340RF-11 11

EN388:2016+A1:2018

EN 388	1	2	3	4	5
a	4	100	500	2000	8000
b	1.2	2.5	5	10	20
c	10	25	50	75	-
d	2	5	10	150	-
e	A	B	C	D	E
f					

EN511:2006

EN 511	1	2	3
a	0.10 x1.ITR +0.15	0.15 x1.ITR +0.22	0.22 x1.ITR +0.30
b	0.025 x0.<0.050	0.050 x0.<0.100	0.100 x0.<0.150
c	X	X	X

EN407:2020

EN 407	1	2	3	4	5
A	>15	>20	>30	>60	>150
B	>10	>15	>25	>50	>125
C	>5	>10	>20	>40	>100
D	>2	>5	>10	>30	>75
E	>1	>2	>5	>20	>50
F	X	X	X	X	X
G	X	X	X	X	X
H	X	X	X	X	X
J	X	X	X	X	X
K	X	X	X	X	X
L	X	X	X	X	X
M	X	X	X	X	X
N	X	X	X	X	X
O	X	X	X	X	X
P	X	X	X	X	X
Q	X	X	X	X	X
R	X	X	X	X	X
S	X	X	X	X	X
T	X	X	X	X	X

ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

EN ISO 374-1	1	2	3	4	5	6
a	10	30	60	120	240	480
b	AQL 0.65	AQL 1.0	AQL 1.5			

EN ISO 374-4	1	2	3	4	5	6
a	>10	>30	>60	>120	>240	>480
b	>30	>60	>120	>240	>480	>720

EN ISO 374-5	1	2	3
a	>30	>60	>120
b	X	X	X

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 and EN407:2020. Category II

The EU type examination conducted by: SATRA, Bracetown Business Park, Clones, D15 YN2P, IRL (notified body number 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. Contact accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the manufacturer recommends a risk assessment be carried out under your conditions of use. Gloves tested under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is also tested) and under ideal conditions. In use the effect of the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from those under which the glove was tested. Regular glove inspection and replacement. Damaged gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, abrasion, flexing, contamination by other substances, temperature may reduce the effectiveness of the glove. Glove materials can be chemically resistant, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in performance relative to the unexposed glove. Test results are based on a 480 minute exposure period. Gloves are tested under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risk(s) Abrasion resistance [cycles]; (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Cut resistance (Coup Test) [Newton] (f) Impact protection. Cut test results for gloves made of textile or other cut resistant materials may vary when tested with the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with the TDM cut). Cut test results for gloves made of other materials may differ from those of textile gloves and may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the additional level is indicated by a P for the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (h) Resistance to cold penetration [Water Resistance]. **Notes:** Gloves may have their insulative properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** For cold-risk jobs, performance levels are applicable to the whole glove including all layers. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the type of activity, the duration of the exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Convective heat resistance [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (l) Contact heat resistance [Contact Heat Heat Transfer t_{10} - seconds] (m) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (n) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass - grams]. **Notes:** The glove comes into contact with a heat source. Gloves offer no protection against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, it is advised that the glove should be tested against the actual molten metal prior to use. Gloves shall leave the cuff of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be ruled out that a small quantity of molten metal may remain after removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves are designed to reduce the risk of injury in the event of accidental contact with a moving machine. Do not use in those jobs where there is a risk of being caught. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 3 years from the date of manufacture. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet light and ozone. Keep away from heat. **Cleaning:** Wash in a dry and cool place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet light and ozone. Keep away from heat. **Disposal:** Dispose of the gloves in accordance with the laws of the place of the destination. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance. For cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use are beyond our control. Therefore, it is the responsibility of the user to make the final decision on the suitability of the PPE for the intended use. Your protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inspection:** Check for any defects before each use. Do not use if there are cracks or cut. **Cleaning:** Wash in a dry and cool place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet light and ozone. Keep away from heat. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet light and ozone. Keep away from heat. **Disposal:** Dispose of the gloves in accordance with the laws of the place of the destination. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance. For cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use are beyond our control. Therefore, it is the responsibility of the user to make the final decision on the suitability of the PPE for the intended use. Your protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inspection:** Check for any defects before each use. Do not use if there are cracks or cut. **Cleaning:** Wash in a dry and cool place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet light and ozone. Keep away from heat. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet light and ozone. Keep away from heat. **Disposal:** Dispose of the gloves in accordance with the laws of the place of the destination. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance. For cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use are beyond our control. Therefore, it is the responsibility of the user to make the final decision on the suitability of the PPE for the intended use. Your protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inspection:** Check for any defects before each use. Do not use if there are cracks or cut.

EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques (a) Résistance à l'abrasion [Rotations] (b) Résistance aux coupures (c) Résistance au déchirure [N] (d) Résistance à la perforation [N] (e) Résistance aux coupures (Coup Test) [Newton] (f) Protection contre les impacts. Les résultats des tests de coupure pour gants en textile ou autres matériaux résistants à la coupure utilisés avec le TDM coupure sont les résultats de référence (applicable à des produits avec le TDM coupure). Les résultats de coupure pour gants en d'autres matériaux peuvent ne pas convenir à la protection contre les piqûres de type aiguilles hypodermiques. Pour la protection contre les impacts, le niveau additif est indiqué par un P pour la main. **Avertissement:** Le dos et les doigts ne sont pas protégés.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Résistance au froid convectif [Isolation thermique I_{clo} en m^2 K/W] (g) Résistance au froid de contact [Isolation thermique I_{clo} en m^2 K/W] (h) Perméabilité à l'eau [Pénétration de l'eau]. **Les notes:** Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés. Contactez le fabricant pour plus d'informations sur la détermination de l'exposition maximale admissible de l'utilisateur. **Avertissement:** Pour les gants multicouches, les résultats des performances de la couche extérieure ne reflètent pas nécessairement les performances de l'ensemble du gant. Tenez compte de la température ambiante, des conditions atmosphériques, de la vitesse du vent, de la santé et du bien-être de la personne, de l'effet des autres vêtements de protection, du type d'activité, du niveau d'activité, de l'exigence en matière de dextérité, du contact avec des objets froids et du contact avec des objets humides ou secs lors du choix de cet EPI.

EN 407:2020 Risques thermiques (i) Propagation limitée de la flamme [Après la flamme (secondes)] (j) Propagation limitée de la flamme [Temps de incandescence (secondes)] (k) Résistance à la chaleur convective [Isolation thermique I_{clo} en m^2 K/W] (l) Résistance à la chaleur de contact [Transfert de chaleur t_{10} (secondes)] (m) Petites projections de métal en fusion [Nombre de gouttes] (n) Grandes projections de métal en fusion [Masse fondue - grammes]. **Les notes:** Le gant est en contact avec une source de chaleur. Les gants ne protègent pas contre les "petites projections de métal en fusion" ne conviennent pas aux activités de soudage. Pour les gants testés contre de grandes quantités de métal en fusion, il est conseillé de tester le gant contre le métal en fusion réel avant utilisation. Le gant ne doit pas fondre immédiatement le dos du travail et retirer le gant. En cas de projection de métal en fusion, le gant peut ne pas éliminer tous les risques de brûlure. Compte tenu de l'application du gant, il ne peut pas être exclu qu'une petite quantité de métal en fusion reste après l'enlèvement du produit nécessite l'intervention d'une autre personne. Le gant n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions humides.

Avertissement: Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque dépassant d'éventuellement par des pièces mobiles de machines. **Avertissement:** Ces gants sont conçus pour réduire le risque de blessure en cas de contact accidentel avec une machine en mouvement. Ne pas utiliser dans des emplois où il y a un risque d'enchevêtrement. Le gant doit toujours être inspecté par l'utilisateur avant utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommage. Pour les gants comportant deux couches ou plus, le classement général ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. **Obsolescence:** Si il est stocké correctement, ses propriétés mécaniques ne subiront aucune modification jusqu'à 3 ans après la date de fabrication. **Stockage:** Stocker au sec et à l'abri de la lumière du soleil et de toutes autres sources de lumière ultraviolette et d'ozone. Tenir à l'écart de la chaleur. **Nettoyage:** Laver au sec et à l'abri de la lumière du soleil et de toutes autres sources de lumière ultraviolette et d'ozone. Tenir à l'écart de la chaleur. **Elimination:** Jetez les gants conformément aux lois du pays de destination. Aucun emballage spécial n'est nécessaire pour le transport et la conservation, mais le produit doit rester plat. **Instructions de nettoyage:** Le lavage n'est pas recommandé car ces gants peuvent perdre leurs performances initiales. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide. **Les notes:** Les informations contenues dans le présent document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner les EPI. Cependant, il est entendu que les conditions d'utilisation réelles sont indépendantes de notre contrôle. Par conséquent, il est de la responsabilité de l'utilisateur final, et non du fabricant, de s'assurer de l'adéquation du gant à l'utilisation prévue. **Utilisation:** gants de protection uniquement à l'usage prévu et utiliser la taille appropriée. **Inspection:** Vérifiez avant chaque utilisation pour tout défaut ou imperfection. Ne pas utiliser si des fissures ou des coupures sont présentes. **Nettoyage:** Lavez-vous dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenez à l'écart de la chaleur. **Stockage:** Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenez à l'écart de la chaleur. **Mise en place des gants:** Contrôler le bon état et le bon fonctionnement du gant avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des fissures ou des coupures sont présentes. **Entretien:** Lavez-vous dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenez à l'écart de la chaleur. **Elimination:** Jetez les gants conformément aux lois du pays de destination. Aucun emballage spécial n'est nécessaire pour le transport et la conservation, mais le produit doit rester plat. **Instructions de nettoyage:** Le lavage n'est pas recommandé car ces gants peuvent perdre leurs performances initiales. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide. **Les notes:** Les informations contenues dans le présent document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner les EPI. Cependant, il est entendu que les conditions d'utilisation réelles sont indépendantes de notre contrôle. Par conséquent, il est de la responsabilité de l'utilisateur final, et non du fabricant, de s'assurer de l'adéquation du gant à l'utilisation prévue. **Utilisation:** gants de protection uniquement à l'usage prévu et utiliser la taille appropriée. **Inspection:** Vérifiez avant chaque utilisation pour tout défaut ou imperfection. Ne pas utiliser si des fissures ou des coupures sont présentes. **Nettoyage:** Lavez-vous dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenez à l'écart de la chaleur. **Stockage:** Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenez à l'écart de la chaleur. **Mise en place des gants:** Contrôler le bon état et le bon fonctionnement du gant avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des fissures ou des coupures sont présentes. **Entretien:** Lavez-vous dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenez à l'écart de la chaleur. **Elimination:** Jetez les gants conformément aux lois du pays de destination. Aucun emballage spécial n'est nécessaire pour le transport et la conservation, mais le produit doit rester plat. **Instructions de nettoyage:** Le lavage n'est pas recommandé car ces gants peuvent perdre leurs performances initiales. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide. **Les notes:** Les informations contenues dans le présent document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner les EPI. Cependant, il est entendu que les conditions d'utilisation réelles sont indépendantes de notre contrôle. Par conséquent, il est de la responsabilité de l'utilisateur final, et non du fabricant, de s'assurer de l'adéquation du gant à l'utilisation prévue. **Utilisation:** gants de protection uniquement à l'usage prévu et utiliser la taille appropriée. **Inspection:** Vérifiez avant chaque utilisation pour tout défaut ou imperfection. Ne pas utiliser si des fissures ou des coupures sont présentes.

EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques (a) Résistance à l'abrasion [Rotations] (b) Résistance aux coupures (c) Résistance au déchirure [N] (d) Résistance à la perforation [N] (e) Résistance aux coupures (Coup Test) [Newton] (f) Protection contre les impacts. Les résultats des tests de coupure pour gants en textile ou autres matériaux résistants à la coupure utilisés avec le TDM coupure sont les résultats de référence (applicable à des produits dont le TDM coupure). Les résultats de coupure pour gants en d'autres matériaux peuvent ne pas convenir à la protection contre les piqûres de type aiguilles hypodermiques. Pour la protection contre les impacts, le niveau additif est indiqué par un P pour la main. **Avertissement:** Le dos et les doigts ne sont pas protégés.

EN 511:2006 Protection du froid (f) Résistance au froid convectif [Isolation thermique I_{clo} en m^2 K/W] (g) Résistance au froid de contact [Résistance thermique R en m^2 K/W] (h) Perméabilité à l'eau [Pénétration de l'eau]. **Les notes:** Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés. Contactez le fabricant pour plus d'informations sur la détermination de l'exposition maximale admissible de l'utilisateur. **Avertissement:** Pour les gants multicouches, les résultats des performances de la couche extérieure ne reflètent pas nécessairement les performances de l'ensemble du gant. Tenez compte de la température ambiante, des conditions atmosphériques, de la vitesse du vent, de la santé et du bien-être de la personne, de l'effet des autres vêtements de protection, du type d'activité, du niveau d'activité, de l'exigence en matière de dextérité, du contact avec des objets froids et du contact avec des objets humides ou secs lors du choix de cet EPI.

EN 407:2020 Risques thermiques (i) Propagation limitée de la flamme [Après la flamme (secondes)] (j) Propagation limitée de la flamme [Temps de incandescence (secondes)] (k) Résistance à la chaleur convective [Isolation thermique I_{clo} en m^2 K/W] (l) Résistance à la chaleur de contact [Transfert de chaleur t_{10} (secondes)] (m) Petites projections de métal en fusion [Nombre de gouttes] (n) Grandes projections de métal en fusion [Masse fondue - grammes]. **Les notes:** Le gant est en contact avec une source de chaleur. Les gants ne protègent pas contre les "petites projections de métal en fusion" ne conviennent pas aux activités de soudage. Pour les gants testés contre de grandes quantités de métal en fusion, il est conseillé de tester le gant contre le métal en fusion réel avant utilisation. Le gant ne doit pas fondre immédiatement le dos du travail et retirer le gant. En cas de projection de métal en fusion, le gant peut ne pas éliminer tous les risques de brûlure. Compte tenu de l'application du gant, il ne peut pas être exclu qu'une petite quantité de métal en fusion reste après l'enlèvement du produit nécessite l'intervention d'une autre personne. Le gant n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions humides.

Recommandations: Ne utilisez pas en aucune situation où le niveau de risque mécanique à couvrir dépasse les niveaux de prestations indiquées. **Avertissement:** Ces gants sont conçus pour réduire le risque de blessure en cas de contact accidentel avec une machine en mouvement. Ne pas utiliser dans des emplois où il y a un risque d'enchevêtrement. Il convient de toujours inspecter le gant avant utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommage. Pour les gants à deux couches ou plus, le classement général ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. **Obsolescence:** Si il est stocké correctement, ses propriétés mécaniques ne subiront aucune modification jusqu'à 3 ans après la date de fabrication. **Stockage:** Stocker au sec et à l'abri de la lumière du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenir à l'écart de la chaleur. **Nettoyage:** Laver au sec et à l'abri de la lumière du soleil et de toutes autres sources de rayonnement ultraviolet et d'ozone. Tenir à l'écart de la chaleur. **Elimination:** Jetez les gants conformément aux lois du pays de destination. Aucun emballage spécial n'est nécessaire pour le transport et la conservation, mais le produit doit rester plat. **Instructions de nettoyage:** Le lavage n'est pas recommandé car ces gants peuvent perdre leurs performances initiales. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide. **Les notes:** Les informations contenues dans le présent document et les résultats des tests de laboratoire sont destinés à aider l'utilisateur à sélectionner les EPI. Cependant, il est entendu que les conditions d'utilisation réelles sont indépendantes de notre contrôle. Par conséquent, il est de la responsabilité de l'utilisateur final, et non du fabricant, de s'assurer de l'adéquation du gant à l'utilisation prévue. **Utilisation:** gants de protection uniquement à l'usage prévu et utiliser la taille appropriée. **Inspection:** Vérifiez avant chaque utilisation pour tout défaut ou imperfection. Ne pas utiliser si des fissures ou des coupures sont présentes.

Cumple con el Reglamento (UE 2016/425 para PPE, tal como transpuesto para la legislación de Reino Unido y enmendado, a través de normas europeas EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 y EN407:2020. Categoría II

El examen de tipo UE realizado por: SATRA, Bracetown Business Park, Clones, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Cuando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência. Contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Esta informação não reflete a duração real da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química pode variar consoante a temperatura, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de protecção, tipo de actividade pela pessoa, tempo de exposição, nível de actividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou secos ao selecionar este EPI.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em virtude do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no coup-test são apenas indicativos, ao passo que, os resultados do teste TDM cut são resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte testo ISO com TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a proteção não se aplica ao dedo. O acolchoado das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção.

EN 511:2006 Proteção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento Térmico I_{clo} em m^2 K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m^2 K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração da água]. As luvas podem perder parte as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contate o fabricante para mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do ao utilizador. **Advertência:** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho da camada externa PBA não refletem necessariamente o PBA de todo o conjunto. Para escolher a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outras roupas de proteção, tipo de atividade pela pessoa, tempo de exposição, nível de atividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou secos ao selecionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação limitada da chama [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Convecção [Isolamento térmico I_{clo} em m^2 K/W] (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor t_{10} (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal fundido [Número de gotas] (n) Grandes salpicos de metal fundido [Massa fundida - gramas]. **Avertissement:** A luva não deve entrar em contato com uma chama nua.

Luvas testadas apenas contra "pequenos salpicos de metal fundido" não são adequadas para atividades de soldadura. Para luvas testadas contra grandes quantidades de metal fundido, no caso de um salpico de metal fundido, o utilizador deve absolutamente imediatamente a peça de trabalho e remover a luva. No caso de um salpico de metal fundido, a luva pode não eliminar todos os riscos de queimadura. Devido à aplicação da luva, esta não pode ser facilmente removida em caso de emergência. Não é possível excluir que, após a remoção do produto, uma pequena quantidade de metal fundido possa ser utilizada em condições húmidas.

Recomendações: Não utilizar em situações em que o nível de risco mecânico a cobrir exceda os níveis de benefícios indicados. **Advertência:** Estas luvas são devem ser usadas quando há risco de envolvimento por partes móveis das máquinas. **Alerta:** contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. **Obsolescência:** Quando armazenado corretamente, não sofrerá alterações nas propriedades mecânicas até 3 anos a partir da data de fabrico. **Armazenamento:** Guardar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de outras fontes de luz ultravioleta e ozono. Mantenha longe do calor. **Limpeza:** Lavar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de outras fontes de luz ultravioleta e ozono. Mantenha longe do calor. **Eliminação:** Descarte as luvas de acordo com as leis do local de destino. Não é necessário nenhum embalagem especial para o transporte e conservação, mas o produto deve permanecer plano. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é recomendada, pois as luvas podem perder a sua desempenho inicial. Para a limpeza pode só utilizado um pano húmido. **Nota:** A informação aqui contida e os resultados dos testes laboratoriais destinam-se a ajudar o utilizador a selecionar o EPI. No entanto, deve ser entendido que as condições reais de utilização não podem ser sempre controladas por nós. Portanto, é responsabilidade do utilizador final tomar a decisão final sobre a adequação do EPI à utilização pretendida. Luvas de proteção apenas para o uso pretendido e usar o tamanho certo. **Uso inapropriado:** Proibido: a manutenção (lavar) e a desinfecção (limpeza) não é a adequada devido ao risco de adaptação da luva causando falgas nas mãos e nos dedos. O tamanho errado e a má adaptação levam a uma má proteção das mãos. **Colocação de luvas:** Verificar o estado das luvas antes de cada utilização. Não utilizar se forem detectadas fissuras ou cortes. **Limpeza:** Lavar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de outras fontes de luz ultravioleta e ozono. Mantenha longe do calor. **Remoção da luva:** Retirar a luva evitando que esta entre em contato com a pele. **Armazenamento:** Guardar o contamination dos fio emovidos ou aparecidos e/ou pelo contacto, é aconselhável remover as luvas de maneira a não permitir que a pele entre em contato com o produto. **Eliminação:** Eliminação de acordo com as leis do local de destino. Não é necessário nenhum embalagem especial para o transporte e conservação, mas o produto deve permanecer plano. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é recomendada, pois as luvas podem perder a sua desempenho inicial. Para a limpeza pode só utilizado um pano húmido. **Nota:** A informação aqui contida e os resultados dos testes laboratoriais destinam-se a ajudar o utilizador a selecionar o EPI. No entanto, deve ser entendido que as condições reais de utilização não podem ser sempre controladas por nós. Portanto, é responsabilidade do utilizador final tomar a decisão final sobre a adequação do EPI à utilização pretendida. Luvas de proteção apenas para o uso pretendido e usar o tamanho certo. **Uso inapropriado:** Proibido: a manutenção (lavar) e a desinfecção (limpeza) não é a adequada devido ao risco de adaptação da luva causando falgas nas mãos e nos dedos. O tamanho errado e a má adaptação levam a uma má proteção das mãos. **Colocação de luvas:** Verificar o estado das luvas antes de cada utilização. Não utilizar se forem detectadas fissuras ou cortes. **Limpeza:** Lavar em local seco e fresco, protegido da luz solar e de outras fontes de luz ultravioleta e ozono. Mantenha longe do calor. **Remoção da luva:** Retirar a luva evitando que esta entre em contato com a pele. **Armazenamento:** Guardar o contamination dos fio emovidos ou aparecidos e/ou pelo contacto, é aconselhável remover as luvas de maneira a não permitir que a pele entre em contato com o produto. **Eliminação:** Eliminação de acordo com as leis do local de destino. Não é necessário nenhum embalagem especial para o transporte e conservação, mas o produto deve permanecer plano. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é recomendada, pois as luvas podem perder a sua desempenho inicial. Para a limpeza pode só utilizado um pano húmido. **Nota:** A informação aqui contida e os resultados dos testes laboratoriais destinam-se a ajudar o utilizador a selecionar o EPI. No entanto, deve ser entendido que as condições reais de utilização não podem ser sempre controladas por nós. Portanto, é responsabilidade do utilizador final tomar a decisão final sobre a adequação do EPI à utilização pretendida. Luvas de proteção apenas para o uso pretendido e usar o tamanho certo.

Vistbet aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, via de Europese normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020. Categorie II

Het EU-typeonderzoek werd verricht door: SATRA, Bracetown Business Park, Clones, D15 YN2P, IRL (notified body number 2777).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Als het aangeduide niveau X is, betekent dit dat de handschoen niet werd getest of dat de testmethode niet geschikt is. De handschoen zijn getest op de palm. U wordt geadviseerd deze verpakking als nadeg werk te bewaren. Bevat verwerkingsversnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. Deze informatie weergeeft de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderschat tussen mengsels en zuivere chemicalen. De chemische resistentie van een product kan afhankelijk zijn van de temperatuur, de weersomstandigheden, de snelheid van de wind, de gesteldheid van de persoon (behalve in geval van handschoen 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft betrekking op de gebruikte stoffen. Controleer de gebruiksomstandigheden altijd. Het kan anders zijn dan de omstandigheden waarbij de handschoen werd getest. Controleer de handschoenen gescheurd zijn voor het begonnie gebruik, omdat de ontstaan van gaten de beschermende werking van de handschoen kan verminderen. Ook de typetest, afhankelijk van temperatuur, schuring en degradatie. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegingen, vasthouden, temperatuur kunnen de effectiviteit van de handschoen verminderen. Controleer de handschoen voor de begonnie gebruik. Bij controleer chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij de keuze van chemisch resistente handschoenen. Controleer de handschoenen voor gebruik op defecten of onvolkomenheden. EN ISO 374-4:2019 De degradatieniveaus geven de verandering in de performantieniveau's ten opzichte van de niet-blootgesteld handschoen. Testresultaten zijn gebaseerd op een blootstellingsperiode van 480 minuten. Handschoenen zijn getest onder laboratoriumomstandigheden en hebt betrekking op het geteste specimen. Bewaren drong bewaren, buiten bereik van direct zonlicht en warmte. U wordt aangeraden deze verpakking te bewaren voor reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische risico's (a) Schuringsweerstand (b) Snijweerstand (c) Scheurweerstand (d) Weerstand tegen doorprikken (e) Weerstand tegen TDM snijtest. Voor het doorslijten tijdens de snijweerstandstest zijn de coupe-testresultaten slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstand de referentieprestatieresultaten zijn (van toepassing op producten waarvan overal EN- als TDM-snijweerstandsresultaten worden vermeld). Snijwerende handschoenen voldoen aan de eis van perforatieweerstand zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals hypodermische naalden. Bij bescherming tegen stoten is de beschermde zone de rug van de hand. **Waarschuwing:** bescherming geldt niet voor de vinger. De vulling op de rug van de hand en de vingers bieden geen bescherming.

EN 511:2006 Bescherming tegen koude (f) Weerstand tegen convectieve koude [Thermische isolatie I_{clo} in m^2 K/W] (g) Weerstand tegen contactkoude [Thermische weerstand R in m^2 K/W] (h) Waterdichtheid [Waterdichtheid van water] [Penetratie van water]. Handschoenen kunnen hun isolerende eigenschappen verliezen wanneer ze nat zijn. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het bepalen van de maximaal toelaatbare blootstelling van de gebruiker. **Waarschuwing:** Bij gebruik van meerdere lagen dient de prestatieniveau van toepassing op de hele handschoen. Rekening dient te worden gehouden met de fysieke PBA's zoals de mate van mechanische bescherming, de mate van ontstandingen, de weersomstandigheden, de gezondheid en het welzijn van de persoon, het effect van andere beschermende kleding die de persoon draagt, de duur van de blootstelling, de activiteitsgraad, de vereiste vaardigheid, het contact met koude voorwerpen en het contact met natte of droge voorwerpen.

EN 407:2020 Thermische risico's (i) Beperkte vlamverbreiding [Na de vlam (seconden)] (j) Beperkte vlamverspreiding [Gloeitijd (seconden)] (k) Contactwarmte [Contact temperature] (l) Convectieve warmte [Warmteoverdracht HTI (seconden)] (m) Stralingswarmte [Warmteoverdracht t_{10} (seconden)] (n) Kleine spatten gesmolten metaal [Aantal druppels] (n) Grote spatten gesmolten metaal [Gewicht van gesmolten metaal - gram]. **Waarschuwing:** De handschoen komt in contact met een open vlam. Handschoenen die alleen tegen "kleine spatten gesmolten metaal" zijn getest, zijn niet geschikt voor laswerkzaamheden. Voor handschoenen getest tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal, in geval van een spatten van gesmolten metaal de werknemer onmiddellijk moet verlaten en de handschoen moet uitbreken. Bij spatten van gesmolten metaal de handschoen niet helemaal uit de hand kan worden gehaald. Als gevolg van de toepassing van de handschoen is aangetroffen, kan zij in geval van nood niet gemakkelijk worden verwijderd. Voor het uitgeschakelde hoofdstuk kan niet worden uitgesloten dat een kleine hoeveelheid gesmolten metaal in vochtige omstandigheden wordt gebruikt. De handschoen is niet ontworpen voor natte omstandigheden.

Aanbevelingen: Niet gebruiken in situaties waarbij het te dekken mechanisch risico groter is dan de aangegeven niveaus van verdoeken. **Waarschuwing:** Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt wanneer het risico bestaat dat ze verstrikt raken door bewegende delen van machines. **Waarschuwing:** Handschoenen bevatten versnellers die allergische reacties kunnen veroorzaken. **Verouderingsdatum:** Indien goed bewaard, zal geen wijziging van de mechanische eigenschappen van de handschoen tot 3 jaar na de fabricagedatum. **Bewaren:** Bewaren op een droge en koele plaats, beschermd tegen zonlicht en andere agressieve zoiflen. Bij pieke opslag veranderen de mechanische eigenschappen van de handschoen. **Verwijdering:** Verwijder de handschoenen volgens de wetten van de plaats van bestemming. **Levensduur:** Kan niet worden uitgesloten dat een kleine hoeveelheid gesmolten metaal in vochtige omstandigheden wordt gebruikt. **Reinigingsinstructies:** Wassen wordt niet aanbevolen omdat de handschoenen dan h

Съответства на Регламент (ЕО) 2016/425 на ЕС за личните предпазни средства, както е въведен в законодателната уредба на Обединеното кралство, или европейските стандарти EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 и EN407:2020. Категория II

Изследователската лаборатория на ЕС, адресът: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (подробности горе на 2777).

BG

EN ISO 374.1:2016+A1:2018 Ръкото маркирано черно е X, тоест означава, черъкавицата не е била тестована или не е минала/не е на ниво при тестване на е-проследяване.Ръкавицата се тестваше и обработка на дъната. Проверяваме ви да запазите тази опаковка за справка. Съхраняе уязвимостите, които могат да предизвикат алергични реакции. Тъй като информацията не е задължителна, ние предоставяме допълнителна информация, за да ви помогнем да вземете по-информирано решение относно начина на използване. Хемикалиите уязвимостите и оценка в лабораторни условия от проби, взети от доставки от дистрибутори, включителни и на е-магазини. Ние не можем да гарантираме, че всеки артикул, който е бил в контакт с е-магазин, е в отлично състояние. Ние можем да бъдем различни, ако хемикалиите и експозицията е по-ниска. Тестовете са по-ниски. Ръкавицата е била изпитана в лаборатория при 23 ± 2°C и 50 ± 5% относителна влажност. Ние не можем да гарантираме, че ръкавицата ще бъдете в лабораторна среда. Ръкавицата е била изпитана